

ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que foi realizada vistoria técnica na Rua Olavo Bilac, s/nº, Bairro João Nunes da Silva, no quarteirão formado pelas Ruas Olavo Bilac, Rua Elizio Josende, Rua Padre de Anchieta e Rua Machado de Assis, no município de Rosário do Sul/RS, com o objetivo de verificar a disponibilidade de infraestrutura de saneamento básico no local

Após análise in loco, constatou-se que **há disponibilidade de rede de abastecimento de água** na referida localidade. No entanto, **não há disponibilidade de rede de esgotamento sanitário** no ponto avaliado.

O presente atestado é emitido para fins de comprovação de viabilidade técnica, conforme solicitado.

Rosário do Sul, 20 de abril de 2026

Atenciosamente,

**Pedro
Etcheverria**

Assinado de forma digital
por Pedro Etcheverria
Dados: 2026.04.23
15:47:44 -03'00'

Pedro Etcheverria Neto

Coord. Operações